

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号 ZJJK-JL-491

生效日期 2023-03-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	乐清市胜福汽车维修有限公司工 作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJJK-GZ-20 232112
用人单位名称	乐清市胜福汽车维修有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	乐清市柳市镇环城东路 13 号	联系人	程胜福
评价单位	浙江锦康检测科技有限公司		
项目编制人	王健垚	项目审核人	王春云
项目负责人	王健垚	项目签发人	付志波
现场调查人员	王健垚, 李一正		
调查时间	2023-10-23	用人单位陪同人	程胜福
检查范围	干磨区、烤漆房、钣金区、钣金车间		
存在的职业病 危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 其他粉尘(漆粉)(总尘), 噪声, 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 苯, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	王健垚, 李一正		
采样、检测时间	2023-10-25	用人单位陪同人	程胜福
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个, 检测结 果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素 定点 2 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		
报告时间	2023 年 11 月 22 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号 ZJK-JL-491


生效日期 2023-03-01

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号 ZJJK-JL-491

生效日期 2023-03-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江锦康检测科技有限公司

受控编号 ZJJK-JL-491

生效日期 2023-03-01

